


# ЗАХВАТНИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

## Захват за ламарина тип TP

Захват в хоризонтално положение, повдигане и преместване във вертикално и поставяне в хоризонтално.


Тип	Товароносимост кг.	Отвор мм.	Размери (мм)							кг.
			h	b	c	d	e	f	g	
TP 3/4	750	0-13	205	45	120	35	30	100	50	2
TP 1 1/2	1500	0-22	335	80	200	60	65	175	80	7
TP 3	3000	0-30	430	85	235	70	70	230	115	15
TP 5	5000	0-35	500	115	290	90	75	240	120	22
TP 7 1/2	7500	0-40	530	120	320	95	75	250	130	30
TP 10	10000	0-52	620	125	400	140	86	335	130	40
TP 15	15000	0-75	760	135	480	160	90	400	135	70



## Захват за ламарина тип TPS

Захват за повдигане и преместване в хоризонтално или вертикално положение.





Тип	Товароносимост кг.	Отвор мм.	Размери (мм)							кг.
			h	b	c	d	e	f	g	
TPS 3/4	750	0-13	265	45	120	35	30	100	50	2
TPS 1 1/2	1500	0-22	455	80	200	60	65	175	80	8
TPS 3	3000	0-30	605	85	235	70	70	230	115	17
TPS 5	5000	0-35	695	115	290	90	75	240	120	25



## Захват за ламарина в хоризонтално положение тип PO и POP

Захват тип POP е предназначен за неръждаема ламарина.

Тип	Товароносимост кг.	Отвор мм.	Размери (мм)					кг.
			в	с	а	е	f	
PO 500 (POP 500)	500	0-60	180	225	30	160	10	6
PO 1500 (POP1500)	1500	0-60	180	230	30	160	15	8
PO 3000(POP3000)	3000	0-60	180	235	30	180	20	12



Предлагаме други видове специализирани захвати.  
За допълнителна информация потърсете нашите представители